กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

การดำเนินงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี) กรมควบคุมมลพิษ











ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการ

ด้วยจังหวัดสระบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสีย ซึ่งอาจเกิดจากสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากแหล่งชุมชน น้ำเสียจากการเกษตรหรือฟาร์มปศุสัตว์ หรือจากแหล่งอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสระบุรี จึงมีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก) องค์ประกอบ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ)	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๓. ประมงจังหวัดสระบุรี หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี หรือผู้แทน	คณะทำงาน

วันที่ 5 พ.ย.2567



๑๗. อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี หรือผู้แทน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข) มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ร่วมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการหรือแหล่งอื่น ๆ ให้ดีขึ้น
๒. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทราบอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายบัญชา เชาวรินทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี



NO.	Point
1	ห้วยแห้ง
2	ร่องน้ำริมทางรถไฟ
3	คลองเกดริมทางรถไฟ
4	ต้นคลองหนองน้ำเขียว
5	คลองหนองน้ำเขียวท้ายกลุ่มโรงงาน
6	คลองหนองน้ำเขียว1
7	คลองหนองน้ำเขียว2
8	ฝาย ม. 2 กุดนกเปล้า
9	แก้มลิง ม.2 กุดนกเปล้า
10	ฝายทุ่งสาริกา ม.5 กุดนกเปล้า
11	ฝายวัดโนนสภาราม กุดนกเปล้า
12	ห้วยตะเข้ข้างโรงเรียนสวนกุหลาบ
13	คลองสโมสรทหารสัญญาบัตร
14	คลองเพรียวฝั่งแดง
15	ฝายอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว
16	เหนือจุดสูบประปาแม่น้ำป่าสัก
17	จุดสูบประปาแม่น้ำป่าสัก
18	ฝายคลองเพรียวฝั่งแดง

กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

วันที่ 27 ก.ค.2569



คำสั่งจังหวัดสระบุรี
ที่ ๒๕๕๐ / ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวัง ศึกษาผลกระทบและฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ กรณีน้ำในคลองเน่าเสียมีสีดำและกลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอแก่งคอย และอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

คณะทำงานเฝ้าระวัง ศึกษาผลกระทบและฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ กรณีน้ำในคลองเน่าเสียมีสีดำและกลิ่นเหม็น พื้นที่อำเภอแก่งคอย และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทั้ง 4 คณะ

01 คณะทำงานอำนวยการ


02 คณะทำงานเฝ้าระวังและศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศ

03 คณะทำงานเฝ้าระวังและศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ

04 คณะทำงานฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ

บ้านโป่งก้อนเส้า

ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี



ปัญหานาเสียจากสถานประกอบการ ไ...

17:05


จันทร์ 4/5

@ป.หนุ่ย สวัสดีครับ รบกวนตรวจสอบ น้ำบริเวณริมทางรถไฟ หน่อยนะครับ

อ่านแล้ว 38
22:01

แถวบริเวณ ถนน 4035 ตัดรางรถไฟ

อ่านแล้ว 38
22:03



อ่านแล้ว 38
22:08


11:33

เสาร์ 9/5

เรียนคณะทำงานฯ
จากข้อมูลปริมาณฝนสะสม ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้งที่ตกเมื่อวันที่ 4-7 พ.ค 69 ที่ตรวจวัดได้มากกว่า 27 mm. สคพ.ได้ตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีน้ำที่ผิดไปจากปรกติ ที่บริเวณจุดเฝ้าระวัง คลองเกด ก่อนไหลไปรวมกับ น้ำที่มาจากหนองน้ำเขียว ไปลงฝายลุงคำ มีลักษณะดังภาพ สคพ.7 เสนอว่า คณะทำงานฯ ควรตรวจสอบเส้นลำน้ำฝั่งคลิงเกดเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุดังกล่าวครับ

อ่านแล้ว 36
13:04





17:14

จันทร์ 25/5

@All เรียนคณะทำงานฯ
จากข้อมูลปริมาณฝนสะสม ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง และท่ามะปรางในระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2569 ที่ตรวจวัดได้สูงสุด 30 มิลลิเมตร และมีข้อมูลคุณภาพน้ำมีลักษณะนำที่ผิดปรกติ บริเวณคลองหนองน้ำเขียว และน้ำจากริมทางรถไฟไหลลง คลองเกด ดังไฟล์ภาพเคลือนไหวที่ส่งมานี้ สคพ.7 มีความเห็นว่า คณะทำงานฯ ควรตรวจสอบเส้นลำน้ำที่เหนือขึ้นไปเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุครับ

อ่านแล้ว 34
08:41



อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้บังคับบัญชา
- เพื่อโปรดทราบ
- นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์

นายอำเภอเมืองสระบุรี
ได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียว
คลองเกตุ และคลองห้วยตะเข้
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี
ตามข้อสั่งการของนายบัญชา เชาวรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
โดยมีผลการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้น
ที่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ดังนี้
1. คลองหนองน้ำเขียว
1.1 บริเวณฝายหิน หมู่ที่ 8
ตำบลหนองปลาไหล ปริมาณน้ำคงที่
สภาพน้ำสีขาวขุ่น ข้างตลิ่งมีสีดำคล้ำ กลิ่นเหม็น
1.2 บริเวณฝายหินใต้ทางพิเศษ M6
ปริมาณน้ำคงที่ สภาพน้ำสีขาวขุ่น
ข้างตลิ่งมีโคลนสีดำ กลิ่นเหม็น
1.3 บริเวณฝายหิน หมู่ที่ 6



คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย (38)

